

24 Барыс Онт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления-
Главный гос. инспектор Комитета
гражданской авиации МИР РК

Кокатаев А.Т.

« ____ » ____ 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
АО «Аэропорт Шымкент»

— Кошкибаев К.Ж.

2017 г.

План мероприятий по устранению замечаний, выявленных комиссией Комитета гражданской авиации МИР РК при проведении инспекционной проверки аэродрома ОА «Аэропорт Шымкент» от 11 марта 2017 года.


№, п/п	Описание несоответствия	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель	Отметка об исполнении
1.	Эксплуатантом аэродрома не создана комиссия по контролю за деятельностью, которая может представлять угрозу безопасности полётов на приаэродромной территории	В аэропорту организована постоянно действующая комиссия, к задачам которой относится контроль за деятельностью, связанной со строительством объектов, линий электропередачи, других препятствий, расположенных на приаэродромной территории, размещению объектов, приводящих к	15.03.17.	Клёшев. А., Дурило В.П.	Выполнено

		массовому скоплению птиц или ухудшению полетной видимости и т.п. Кроме этого в аэропорту создана группа по безопасности полетов, задачами которой является идентификация и анализ потенциально опасных условий и связанных с ними рисков безопасности полетов, контроль за обеспечением безопасности полетов на аэродроме.			
2.	Отсутствует процедура по обеспечению безопасности полётов при выполнении полётов ВС государственной и гражданской авиации на аэродроме в части удаления на безопасное расстояние передвижных прожекторных установок.	Внести изменения в «Технологию взаимодействия аэродромной службы с со службой УВД и другими службами аэропорта, обеспечивающими полёты» по удалению на безопасное расстояние	12.04.17.	Клещев А. Дурило В.	В работе

		передвижных проекторных установок войсской части № 55652			
3.	Эксплуатант аэродрома не вносит своевременно изменения и дополнения в Инструкцию по производству полётов	Своевременно разрабатывать процедуры по внесению изменений и дополнений в Инструкцию по производству полётов.	12.04.17.	Дурило В.	В работе
4.	В АІР содержится информация о наличии на ВПШ огней приземления, что не соответствует действительности.	Подать заявку на внесение изменения в АІР по отсутствию на ВПШ огней приземления.	15.03.17.	Сладнев В. Дурило В.	Выполнено, заявка подана.
5.	Руководство по аэродрому необходимо привести в соответствие с требованиями действующих Правил аэродромного обеспечения в ГА и направить в КГА	Руководство по аэродрому привести в соответствие с требованиями действующих • Правил аэродромного обеспечения в ГА и направить в КГА	05.04.17.	Клётнев А	В работе
6.	Усилить программу подготовки специалистов СПАСОП в части изучения схемы аэродрома и ориентирования на	Провести дополнительные занятия по изучению схемы аэродрома с координационной сеткой	05.04.17.	Рахимбаев Е.	В работе

Местности	и ориентированию на местности.				
7. Установлено несоблюдение срока устранения замечания по отсутствию багажных тележек для пассажиров. В последующем необходимо усилить контроль по соблюдению сроков устранения замечаний по плану мероприятий.	Закупить багажные тележки для пассажиров. Усилить контроль по соблюдению сроков устранения замечаний по плану мероприятий.	20.04.17.	Мусаев К. Данлибаев А. Мамырбеков С	В работе	

Заместитель председателя
Правления по производству



Истюфеев В. И.